

万一、ガス管を破損したら…

“すぐ”大阪ガスまでご連絡ください。


大阪ガスでは、ガスもれ通報専用電話を設置しています。夜間・休日を問わず24時間の緊急出動体制でございます。
通報時には、右記の事項を必ずご連絡ください。

- 工事の場所(住所)
- 建物の持主名
- ガスもれの程度、箇所
- 通報者の氏名、会社名、電話番号




作業の中止・火気厳禁・着火防止

着火等の二次災害を防ぐために、作業を直ちに中止してください。火気等(掘削機、電動ドリル、スコップ等も着火源となる恐れがあります)の使用を厳禁とともに、警戒区域を設定し、二次災害が発生しないように、現場監視を行ってください。



【屋内の場合】
窓・扉などをあけて換気をしてください。
電気スイッチ類には触れないよう注意してください。
(換気扇の使用は絶対に避けてください。)



安全な場所に「避難」してください。

作業員・一般の方が、二次災害に巻き込まれないように避難誘導し、その後自らも避難してください。また必要に応じて、車両通行制限や、消防(119番)警察(110番)等関係先への通報をお願いいたします。

ガスの噴出を止める。

大阪ガスへの通報の際、当社より依頼する場合は、粘土・ウエスなどで応急手当を行い、ガスを遮断してください。
(なお、応急手当はガスの噴出箇所が見えている場合に限ります。)

【屋外の場合】

破損箇所を粘土・ウエスなどで仮止めしてください。



【屋内の場合】

破損箇所テープ・ウエスなどで仮止めをし、分岐ガス栓または、メーターガス栓を閉止してください。



ガスの保安に関する問合せ先

ガスもれ等緊急の際は昼夜を問わず
「ガスもれ通報専用電話」へご連絡を!!

地域	ガスもれ通報専用電話	大阪ガスへのお問い合わせ先 代客電話(ガス専管ダイヤル)
大阪市	0120-0-19424	
堺市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、松原市、藤井寺市、高石市、羽曳野市、泉南市、河内長野市、阪南市、忠岡市、大阪狭山市、田尻町、熊取町、河南町、岬町、太子町	0120-3-19424	
和歌山市、海南市、岩出市		
吹田市、豊中市、箕面市、池田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町		
枚方市、東大阪市、八尾市、柏原市、大東市、四条畷市、寝屋川市、守口市、門真市、交野市、八幡市、京田辺市	0120-5-19424	0120-544-209
奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市、香芝市、木津川市、上牧町、三郷町、王寺町、平群町、斑鳩町、河合町、広陵町、精華町、安堵町、川西町、天理市		
神戸市、明石市、三田市、三木市、尼崎市、芦屋市、西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、加東市、豊能町、猪名川町	0120-7-19424	
姫路市、太子町、高砂市、加古川市、稻美町、たつの市、播磨町、佐用町、上郡町		
京都市、宇治市、向日市、長岡京市、城陽市、久御山町、大山崎町、亀岡市、大津市、草津市、守山市、近江八幡市、東近江市、栗東市、野洲市、湖南市、甲賀市、竜王町	0120-8-19424	
長浜市、彦根市、愛荘町、多賀町		



増築
改築工事
木解体
た未然に
ガス管破損
「工事前
に防ぐ」
のため

敷地チ事前工に
ツク！
建物内のガス管。

ガスマーターが
あるという
ことは…

このガス管の
表示は
何だろう。



お客様の
ガス管だから
大切に扱かわ
なくては…

このガス管は
処理されて
いるのかなあ。

この管は
本当に水道管
なのかなあ。


最近、工事中に誤ってガス管を破損し、
ガス漏れ等の事故が発生するケースが増えています。

工事にかかる前に、敷地内や建物内のガス管の有無や状況を確認し、
十分注意して施工されるようお願いいたします。


99大阪ガス

敷地内の方々設備(ガスマーターを除く)は、お客様の大切な財産です。

事前の確認と対策で安全な工事



1 確認 ガス管は完全に処理(処置)されていますか?



工事にかかる前にガス管やガス管表示、ガスメーターなどに気づいたら、ガス設備の状況を確認し、必要な場合は大阪ガスにご連絡をお願いします。

2 確認 道路(歩道)や側溝付近にガス管の表示はありませんか?



ガス管の位置に注意しながら工事を進めてください。

敷地内のガス管を傷つけることは、お客様の財産を傷つけることになります。

3 確認 壁のハツリなどでガス管付近を工事する場合は……




- ガス配管の位置を確認してください。
- 工事を行う付近のガス管が遮断できる分岐ガス栓または、メーターガス栓の位置を確認してください。

事前の確認で防止できます

事前に学ぶガス事故防止対策


1 事例 敷地内の掘削中にガス管を引っかけ、ガスもれ事故となった。



防止対策

ガス管の位置確認後、手掘り工事にする。

2 事例 改装工事の支障となるためガス管を処置し、ガスもれが発生した。



防止対策

ガス管の処置は、大阪ガスに依頼する。
(ガス工事となります。)

4 事例 屋内改装工事中に、ガス管を破損しガスもれ事故となった。



防止対策

ガス管の位置を確認後、施工する。

5 事例 屋内改装工事中に、水道管とガス管を間違えてせん孔し、ガスもれした。



防止対策

工事予定の管であることを確認後、施工する。

6 事例 ガレージやマンションの通路でのカッター工事により、ガス管を切断し、ガスもれ引火。



防止対策

ガス管の位置を確認後、施工する。

埋設ガス管には、ポリエチレン管を積極的に採用しています。

○ポリエチレン管の特性

ポリエチレン管は、材質がポリエチレンというプラスチックのガス管で、地震に強く、腐食しませんが、衝撃が加わると破損してしまいますので、ご注意いただきますようお願いいたします。



衝撃を加えると破損します

○ポリエチレン管の色について

従来ポリエチレン管の色は緑でしたが、平成10年4月以降の施工分より順次黄色に切り替えております。その結果、ポリエチレン管の色は、黄色と緑色の2種類になります。



土中で黄色または緑色のプラスチックのパイプを発見した場合は、ガス管ですので十分注意してください。